Steyr 680













- Seilwinde -

Rating: Not Rated Yet
Price

Ask a question about this product

Description

- Steyr 680M mit Seilwinde

- Baujahr 1968

- Bei diesem Fahrzeug wurde nie der Hilfsrahmen und die Ladefläche erneuert, daher hat dieser LKW noch die ursprüngliche Ladefläche mit festen Seitenwänden und den schönen Haken-Verschlüssen.

- Der Motor wurde im Lauf der Zeit erneuert und das Fahrzeug hat bereits den Steyr610/23 Motor mit Direkteinspritzung und man braucht zum Starten nicht vorglühen.

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, jedoch für eine Umtypisierung auf „LKW historisch“ sind noch einige Arbeiten nötig.

- Das Fahrzeug wurde bei uns teil-instandgesetzt (neuer Auspuff, Motorservice, usw.) . Auf der Ladefläche befinden sich von einer baugleichen Ladefläche ausreichend viele Holzprofile (für Instandsetzung).